

Umweltinspektionsbericht

der Gemeinsamen Unteren Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen
zu einer vor Ort Besichtigung im Rahmen einer **Umweltinspektion**:

am 31.01.2019

Anlagenbetreiber: **Fa. Paul Bauder GmbH & Co, Hiltroper Straße 250, 44807 Bochum**

Die Fa. Paul Bauder GmbH GmbH betreibt am o. g. Standort eine Anlage zum Tränken und Beschichten von Dachbahnen mit heißem Bitumen.

Die **unangemeldete** vor Ort Besichtigung fand am **31.01.2019** über einen Zeitraum von drei Stunden statt.

Federführende Behörde war die Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen.

Die **beteiligten Behörden** waren:

Untere Wasserbehörde

Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Untere Bodenschutzbehörde (nach Sichtung der Aktenlage nicht teilgenommen)

Bauordnung (die Besichtigung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt)

Untere Umweltschutzbehörde

Berufsfeuerwehr Bochum

Die Besichtigung wurde auf Grund der zahlreich erteilten Genehmigungsbescheide und Anzeigen nach dem aktuellen Stand der Technik der errichteten und betriebenen Anlagen durchgeführt.

Ergebnis der vor Ort Besichtigung:

Keine Mängel