

Steckbrief		2766_0
HMVB-Ausweisung		
Allg. Degradation	naturlich	< 2015
Saprobie	gut	< 2015
Makrozoobenthos	gut	< 2015
Fische (FIBS)	unbefriedigend	> 2015 - F25
Wanderfische (Mitteldistanz)	schlecht	> 2015 - F19
Makrophyten	nicht bewertet	
Phytobenthos	gut	< 2015
Phytoplankton	nicht relevant	
Trinkwassergewinnung	nein	
Nitrat	gut	< 2015
Metalle prioritär	gut	< 2015
Metalle nicht prioritär GewBEUV	höchstens mäßig	> 2015 - F18
Metalle n.ges.verb.	unbefriedigend	
PSM prioritär	gut	< 2015
PSM nicht prioritär GewBEUV	gut	< 2015
PSM n.ges.verb.	gut	
Sonstige Stoffe prioritär	gut	< 2015
Sonstige Stoffe nicht prioritär GewBEUV	sehr gut	< 2015
S. Stoffe n.ges.verb.	gut	
Öko Zustand/Potenzial	unbefriedigend	> 2015 - F25
Chemischer Zustand	gut	< 2015

Gewässerkörper Lenne 2766_0
Station km 0,000 bis km 12,098
Mdg. in die Ruhr bis Hagen-Oege

Steckbrief		2766_12098
HMVB-Ausweisung		
Allg. Degradation	naturlich	< 2015
Saprobie	gut	< 2015
Makrozoobenthos	gut	< 2015
Fische (FIBS)	unbefriedigend	> 2015 - F25
Wanderfische (Mitteldistanz)	schlecht	> 2015 - F19
Makrophyten	nicht bewertet	
Phytobenthos	mäßig	> 2015 - F19
Phytoplankton	nicht relevant	
Trinkwassergewinnung	nein	
Nitrat	gut	< 2015
Metalle prioritär	gut	< 2015
Metalle nicht prioritär GewBEUV	höchstens mäßig	< 2015
Metalle n.ges.verb.	unbefriedigend	
PSM prioritär	gut	< 2015
PSM nicht prioritär GewBEUV	gut	< 2015
PSM n.ges.verb.	gut	
Sonstige Stoffe prioritär	gut	< 2015
Sonstige Stoffe nicht prioritär GewBEUV	sehr gut	< 2015
S. Stoffe n.ges.verb.	gut	
Öko Zustand/Potenzial	unbefriedigend	> 2015 - F25
Chemischer Zustand	gut	< 2015

Steckbrief		276698_0
HMVB-Ausweisung		
Allg. Degradation	erh. verändert H3	> 2015 - F25
Saprobie	gut	< 2015
Makrozoobenthos	mäßig	> 2015 - F25
Fische (FIBS)	nicht bewertet	
Wanderfische (Mitteldistanz)	nicht relevant	
Makrophyten	nicht bewertet	
Phytobenthos	gut	< 2015
Phytoplankton	nicht relevant	
Trinkwassergewinnung	nein	
Nitrat	gut	< 2015
Metalle prioritär	gut	< 2015
Metalle nicht prioritär GewBEUV	höchstens mäßig	< 2015
Metalle n.ges.verb.	unbefriedigend	
PSM prioritär	gut	< 2015
PSM nicht prioritär GewBEUV	gut	< 2015
PSM n.ges.verb.	nicht bewertet	
Sonstige Stoffe prioritär	gut	< 2015
Sonstige Stoffe nicht prioritär GewBEUV	nicht bewertet	
S. Stoffe n.ges.verb.	nicht bewertet	
Öko Zustand/Potenzial	mäßig	> 2015 - F25
Chemischer Zustand	gut	< 2015

Gewässerkörper Nahmerbach 276698_0
Station km 0,000 bis km 2,924
Nahmerbachmdg. in die Lenne
in Hohenlimburg-Nahmer
bis Lahmen Hasen

**Kreis- / Gemeindegrenze
zwischen Hagen und Iserlohn (MK)
von Lenne Station km 11,500
bis km 12,000**

LEGENDE

Gewässerstrukturgüte

- Güteklasse 1 - naturnah
- Güteklasse 2 - bedingt naturnah
- Güteklasse 3 - mäßig beeinträchtigt
- Güteklasse 4 - deutlich beeinträchtigt
- Güteklasse 5 - merklich geschädigt
- Güteklasse 6 - stark geschädigt
- Güteklasse 7 - übermäßig geschädigt

Messstellen

- Lage
- Repräsentative Messstellen
- Fische (FIBS)
- Allgemeine Degradation

Querbauwerke

- Absturz, sehr hoch
- Absturz, hoch
- Absturz, klein
- Pegel
- Grundschwelle
- Unpassierbare Querbauwerke
- Passierbare Querbauwerke
- raue Sohlrampe
- glatte Sohlrampe
- raue Sohlgleite
- glatte Sohlgleite
- QBW ohne Barrierewirkung

Flächennutzung

- Acker
- Grünland
- Wald
- Siedlung
- Gewässer
- Sonstiges

Strahlrprünge und Trittsteine

- vorhandener Strahlrprung
- vorhandener Trittstein


Oberflächenwasserkörper Grenze

- Beginn
- Ende

Sonstiges

- 2,300 Gewässerstationierung in km (NRW Auflage 3b)
- Fließgewässer
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Überschwemmungsgebiet
- Naturschutz-/ FFH-Gebiete

0 100 200 300 400 500 Meter



Kartenhintergrund: Deutsche Grundkarte 1: 5.000 (DGKS)
 Digitale Daten des Landes Nordrhein-Westfalen
 Verwendung im Auftrag der Bezirksregierung Arnsberg

© Topographische Karten
 LVerma, Bonn, 2000

Auftraggeber: Stadt Hagen -Umweltamt-
 Rathausstr. 11
 58095 Hagen

Märkischer Kreis
 Heedfelder Str. 45
 58509 Lüdenscheid

Planverfasser: WAGU GmbH
 Kirchweg 9
 34121 Kassel
 Telefon 0561/70149-0

Bearbeitet: Datum: Okt. 2011
 EB
 Gezeichnet: Datum: Okt. 2011
 MS
 Geprüft: Datum: Okt. 2011
 AS

Projekt:
**Aufstellung des Umsetzungsfahrplans
 für die Planungseinheit PE_RUH_1300
 "Untere Lenne"**

Planinhalt: Gewässerbezogener Istzustand
 mit Strukturgüte und Querbauwerken

Projekt-Nr.: 11/003
Maßstab: 1 : 7.500
Anlage Nr.: B - 3.3